1. Disconnect Battery
Débranchez la batterie
Batterie trennen
Disinserite Batteria
Desconecte la batería



2. Select location.
Choisissez l'emplacement
Position wählen.
Scegliete punto.
Seleccione la ubicación.

Check for clearance.
Vérifiez le dégagement
Freiraum prüfen.
Controllate spazio disponibile.
Compruebe la separación.

Drill hole.
Forez le trou
Loch bohren.
Perforate con trapano.
Barrene el agujero.



3. Install Gauge in dash.
Installez la jauge dans le tableau de bord
Meßinstrument in Armaturenbrett installieren
Installate indicatore sul cruscotto
Instale el medidor en el tablero de instrumentos



4. Connect Wiring as shown
Branchez les fils comme indiqué
Drähte wie gezeigt anschließen
Collegate cablaggio come illustrato
Conecte los cables tal como se muestra



5. Reconnect Battery.
Rebranchez la batterie
Batterie wieder anschließen
Ricollegate batteria
Conecte la batería de nuevo



Veethree Instruments

Manufactured by:
Veethree Instruments
2420 Trailmate Dr.
Sarasota, FL 34243
Phone (941) 538-7775
FAX (941) 755-1222
www.v3instruments.com